

國立高雄大學 99 學年度第 1 學期總務會議紀錄

時間：100 年 1 月 7 日(星期五)中午 12 時 10 分

地點：圖資大樓 5 樓大型會議室

主席：劉總務長安平

記錄：蘇永銘

出席人員：如簽到簿。

壹、主席致詞：(略)

貳、上次會議紀錄執行情形報告：(略)

指示事項：

- 一、請事務組研擬本校各大樓玻璃維幕外牆清潔計畫，在經費許可下再逐年執行計畫。
- 二、請環安組於一個星期內提出本校處理校園樹木修剪及扶正規範計畫並據以執行。
- 三、請環安組提出校門側牆投射燈前後種植之矮灌木定期修剪時間表，並評估整修東南門前本校校園配置圖模糊圖面的部分。
- 四、請環安組(校規)及營繕組研擬規劃風雨球場腳踏車停車位置及球場後側(西向)進出口增設透水磚步道。

參、總務處各組工作報告：(略)

指示事項：

- 一、請事務組發函各單位宣導有關執行採購「優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務」未達 5%之獎懲規定。
- 二、請文書組發函各單位宣導公文及其附件勿使用回收廢紙之規定。

肆、提案討論：

提案一

提案單位：管理學院

案由：有關本院大樓建築物等相關缺失問題，懇請總務處協助改善乙案，提請 討論。

說明：

- 一、本案業經本院 99 年 12 月 14 日第 15 次院務會議通過。

二、本院於 99 年 12 月 2 日請各系所依各屬空間實際狀況及需修繕加強之情形、地點，填列「管理學院大樓修繕需求調查統計表」，以掌握本大樓建物各處缺失狀況，俾防範未來颱風暴雨再度造成本院大樓建物積（滲）水所造成之財物災損。

三、懇請總務處協助實地勘察本院大樓，以確實掌握建物相關缺失狀況問題，並研擬較妥適之改善措施及預定修繕進度，概估經費編列預算協助改善本大樓建物缺失問題，以預防災損發生。

四、提案附件：

（一）管理學院 99 年 12 月 14 日第 15 次院務會議紀錄、

（二）「管理學院大樓修繕需求調查統計表」如附件。

決 議：請營繕組於一個月內完成本校各建物需維修項目之調查，總務處再檢討相關經費，研擬優先順序並列入追蹤來逐步改善。

伍、臨時動議： 無。

陸、其他決議事項：

一、因星期六上午仍有部分同學需要上課，請事務組研究工學院西北角機車柵門在上課期間能增加開放時間至星期六中午 12：00 之可行性。

二、請事務組改善法學院上課鐘聲忽大忽小及押扣警報器突然發出聲響的問題，另相關聲響之測試(鐘聲及消防警報器)前請先公告。

陸、散會：同日下午 13:30。

附件

管理學院大樓修繕需求調查統計表

99 年 12 月 14 日管理學院第 15 次院務會議討論版

項次	系所別	位置	概述情況
1.	管理學院	B 101 室靠校園區地下室排水溝不通(未與校外大排水溝相通)	該室外側排水溝不通，屢因颱風或大雨由落地窗進水，敬請協助處理預防積水滲漏的措施
2.	管理學院	426 室靠大學南路對外窗台	窗台牆面滲水嚴重，請協助補強措施
3.	管理學院	425 室靠大學南路對外窗台	窗台牆面滲水嚴重，請協助補強措施
4.	管理學院	425、426 室靠校園區走道	室外走道屢因颱風淹水嚴重，導致雙電梯故障，目前僅部份裝設玻璃圍幕，尚無法有效改善， 建議協助全面裝設玻璃圍(窗戶開關式)
5.	管理學院	1 樓前、後入口四扇大門	管院一樓大門經常故障歪斜，又因對流風阻，不易關鎖及開啟，建請校方更換較堅固耐用、且好開啟及關鎖之大門
6.	應用經濟學系	311、312、313、419 室靠大學南路對外窗台	屢因颱風或大雨由陽台進水，敬請協助處理預防積水滲漏的措施
7.	應用經濟學系	B110 研究生研究室靠大學南路對外	該室屢因颱風或大雨由窗戶進水，敬請協助處理預防積水滲漏的措施
8.	亞太工商管理學系	210 研討室	地勢較低，風勢較大雨水還是會由走廊流進造成淹水，建議安裝門檔，另外大玻璃窗會有噴水情況，請協助補強措施。
9.	亞太工商管理學系	420 室靠大學南路對外窗台	陽台門窗滲水，請協助補強措施
10.	亞太工商管理學系	518 研究室外露天走廊	雨水沿著玻璃門流進走廊，門檔無法擋住雨水，沿著走廊流進教師研究室。
11.	亞太工商管理學系	526 研究室	窗台牆面滲水，請協助補強措施。
12.	亞太工商管理學系	524 研究室	窗台牆面滲水，請協助補強措施。
13.	資訊管理學系	302、303、417、418 室陽台	陽台排水孔無法即時宣洩大量雨水，導致室內進水嚴重，建議加裝比門檻高一點的檔水門(閘)片。

項次	系所別	位置	概述情況
14.	資訊管理學系	地下室資訊管理學系系學會	地下室系學會牆上的冷氣孔漏水進來 是否有處理辦法?
15.	經營管理研究所	423、422、310、309、308 室 靠大學南路天花板	風雨從冷氣管線孔進入室內，導致天花板漏水，請協助補強措施。
16.	經營管理研究所	423 天花板	天花板滲水嚴重，請協助補強措施
17.	經營管理研究所	423 室靠大學南路對外窗台	窗台牆面滲水嚴重，請協助補強措施
18.	經營管理研究所	B106 研究生研究室	因位於地勢最低之處，屢因排水宣洩不及造成嚴重積水，雖已安裝門檻，但若積水過高，仍會造成室內嚴重積水，若積水退去，亦因安裝門檻之故，無法順利排水，請協助理預防積水的措施，並將研究室內排水孔疏通，以順利排水。
19.	經營管理研究所	423、422、310、309、308 室 靠大學南路陽台	因風災將外面樹葉吹進陽台，進而堵塞排水孔，導致陽台積水而流入室內，造成室內財務損失，請協助處理預防積水的措施。